

فایبر تک

شرکت رویین پولاد ایرانیان

لیست ارورهای دستگاه برش لیزر

FiberTechco.com

Info@Fibertechco.com

۰۹۳۶ ۶۷۲ ۷۸۶۰

021-4425 6402

021-4423 0641

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A



در لیست ارورهای برش لیزر، هم خطاهای سخت افزاری وجود دارند و هم نرم افزاری.

بنابراین با خرید هر مدلی از دستگاه برش، شما با این لیست ارورهای دستگاه برش لیزر روبه‌رو خواهید شد.

در این مطلب، اشاره‌ی مختصری به مشکلات دستگاه برش لیزر فایبر خواهیم داشت و شما را با یکسری از خطاهای رایج آشنا خواهیم کرد.

گفتنی است اگر دستگاه لیزر شما آسیب جدی دیده است و به دنبال جایگزینی باکیفیت برای آن هستید، فقط کافی است به صفحه‌ی [خرید دستگاه برش لیزر](#) مراجعه کنید.

بررسی لیست ارورهای برش لیزر

برخلاف سایر ابزارهای برشی که در اختیار دارید و یا در بازار موجود است، یک دستگاه برش لیزر به‌صورت خودکار عمل می‌کند و همواره در یک مسیر برنامه‌ریزی شده و از طریق کنترل عددی کامپیوتری پیش می‌رود.

دستگاه‌های لیزری برای برش از پرتو لیزر استفاده می‌کنند و هیچ تماس فیزیکی برای برش وجود ندارد.


در دستگاه‌های لیزری فایبر، تعامل بین بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.

به همین دلیل با وجود پیشرفته بودن این دستگاه‌ها، بروز خطا و مشکل در دستگاه‌های لیزری غیر قابل انکار و یا جلوگیری است.


بنابراین چه بخواهید و چه نخواهید، بالاخره با لیست ارورهای دستگاه برش لیزر فایبر مواجه خواهید شد مانند موارد زیر:

- برخی از خطاهای موجود در لیست ارورهای برش لیزر، هم سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری هستند مانند خطاهای مربوط به محورها که هم می‌توانید خطا را در نرم‌افزار سیپ کات ببینید و هم در درایو کد خطایی قابل رؤیت است. یکی از این مشکلات سخت‌افزاری، کار نکردن ریموت است که برای آشنایی با این مشکل و روش حل آن، می‌توانید مطلب [رفع مشکل کار نکردن ریموت دستگاه برش لیزر فایبر](#) را مطالعه کنید.

Alarm:Axis 4Limit-,XAxisLimit+



- یکسری خطاها به بردهای کنترل و کارکرد نادرست آن‌ها مربوط است که در این حالت، چراغ‌های مربوط به برد هم به‌درستی کار نمی‌کنند و در نرم افزار هم خطا وجود دارد.



- برخی از خطاها به چیپ‌ها مربوط است که در صورت بروز آلام در نمایشگر چیپ‌ها، دستگاه کارکرد عادی نخواهد داشت و ابتدا باید آلام چیپ‌ها برطرف شود. منتها اگر چیپ‌ها به مشکل جدی برخورده باشد، باید نسبت به تعویض آن سریعاً اقدام کنید. گفتنی است شرکت فایبرتک ارائه

کننده انواع چیلر است و با مراجعه به صفحه [قیمت چیلر دستگاه لیزر](#)، می‌توانید مشخصات چیلرهای ما را بررسی کنید.



- و سایر خطاهای سخت‌افزاری مانند خطا در موتور، درایو، [استابیلایزر](#) و غیره. منتها اگر در روند بررسی و رفع خطاها با مشکل مواجه شدید، می‌توانید سوالات و مسائل خود را با کارشناسان ما در فایبرتک مطرح کنید تا به شما راهنمایی درست و اصولی ارائه دهند. از طرفی چنانچه تصمیم به گسترش خطوط تولیدی خود گرفته‌اید و به دستگاه جوش نیاز دارید، فقط کافی است برای تهیهی این محصول به صفحه [دستگاه جوش لیزر](#) مراجعه کنید.