

فایبر تک

شرکت رویین پولاد ایرانیان

راهنمای خطای Err 21 در درایو پاناسونیک دستگاه برش لیزر

[FiberTechco.com](http://FiberTechco.com)

[Info@Fibertechco.com](mailto:Info@Fibertechco.com)

0936 672 7860

021-4425 6402

021-4423 0641

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A



## راهنمای خطای Err 21 در درایو

### پاناسونیک دستگاه برش لیزر



درایوهای پاناسونیک به دلیل قابلیت‌های پیشرفته و عملکرد قابل اعتمادشان، در صنعت شناخته شده‌اند اما ممکن است کاربران با خطاهای متعددی مانند خطای Err 21 در درایو پاناسونیک مواجه شوند.

این خطا، می‌تواند به اختلال در عملکرد دستگاه منجر شود. بنابراین نیاز به بررسی دقیق دارد.

از این رو در این مطلب به بررسی دقیق علل وقوع ارور Err 21 در درایو پاناسونیک می‌پردازیم و راهکارهای مؤثر برای رفع آن را به شما ارائه می‌دهیم.

گفتنی است ما در فایبرتک، انواع قطعات یدکی و لوازم جانبی برای دستگاه‌های لیزری را عرضه می‌کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بررسی محصولات ما، کافی است سری به صفحه‌ی [قطعات دستگاه لیزر](#) بزنید.

### بررسی خطای Err 21 در درایو پاناسونیک

خطای Err 21 در درایو پاناسونیک، یکی دیگر از خطاهای رایجی است که در این درایو با آن روبه‌رو می‌شوید.

اما چرا ارور Err 21 در درایو پاناسونیک اتفاق می‌افتد؟ معمولاً به دلایل زیر:

۱. مشکلی در مسیر اینکودر (انکودر) وجود دارد.


۲. اتصالات در دو موتور محور Y1 و Y2، دارای مشکل هستند.

اما راه حل چیست؟ در ادامه به شما خواهیم گفت.


## رفع خطای Err 21 در درایو پاناسونیک

برای رفع خطای Err 21 در درایو پاناسونیک و حل مشکلاتی که پیش تر اشاره شد، باید به روش زیر عمل کنید:

۱. برای اینکه مطمئن شوید آیا مشکل از اینکودر است یا نه، مسیر انکودر را چک کنید تا سوکت آن در درایو شل نشده باشد.



۲. اگر مشکل از اینکودر نیست، لطفاً اتصالات دو موتور محور Y1 و Y2 را بررسی کنید. در صورت مشاهده قطع بودن سیمها مطابق با تصویر زیر، آنها را مجدداً متصل کنید تا خطای Err 21 در درایو پاناسونیک برطرف شود.



مشاهده می‌کنید که برای رفع ارور Err 21 در درایو پاناسونیک، نیازی نیست که کار سختی انجام دهید و با یک بررسی کوچک، می‌توانید مشکل را رفع کنید.

اما اگر دیدید که ارور با این راه حل‌ها رفع نمی‌شود، می‌توانید برای انجام مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی ما در شرکت فایبر تک تماس بگیرید.

همچنین اگر با سایر خطاها در درایو پاناسونیک مانند Err 13/1 روبه‌رو هستید، کافی است سری به مطلب ["راهنمای خطای Err 13/1 در درایو پاناسونیک دستگاه برش لیزر"](#) بزنید.