

فایبر تک 

شرکت رویین پولاد ایرانیان

راهنمای خطای E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر

FiberTechco.com

Info@Fibertechco.com

0936 672 7860

021-4425 6402

021-4423 0641

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A



راهنمای خطای E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر برش

چیلرهای هانلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تجهیزات در دستگاه‌های لیزری شناخته می‌شوند. این دستگاه وظیفه دارد تا بخش‌های مختلف دستگاه‌های لیزر را خنک کند تا آسیب نبینند. منتها ممکن است در حین کار با انواع چیلر هانلی، با یکسری آلام روبه‌رو شوید. یکی از این آلام‌ها، خطای E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر است. این خطا، معمولاً نشانه‌ای از وجود مشکل در دمای آب خروجی دستگاه است. در این مقاله قرار است به تجزیه و تحلیل ارور E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر و راه‌های رفع آن بپردازیم پس در ادامه همراه ما باشید.

از طرفی اگر سالیان طولانی از عمر دستگاه چیلر شما می‌گذرد و قصد دارید آن را با یک دستگاه با بالا از برند هانلی تعویض کنید، کافی است سری به صفحه‌ی [چیلر لیزر فایبر ۳۰۰۰ وات Hanli HL](#) بزنید.

تجزیه و تحلیل خطای E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر

خطای E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر، نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن دمای آب خروجی دستگاه به طور غیرطبیعی است.

این وضعیت، می‌تواند ناشی از مشکلاتی در عملکرد کمپرسور یا سایر اجزای دستگاه باشد که نیاز به بررسی و رفع مشکل دارد که در بخش بعدی به آن می‌پردازیم.

اقدامات لازم برای رفع ارور E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر

پیش از هر اقدامی، باید کمپرسور را متوقف کنید.


چرا باید این کار را انجام دهید؟ برای اینکه از آسیب بیشتر به سیستم جلوگیری کنید.

منتها در عین حال که کمپرسور را خاموش می کنید، باید پمپ آب را روشن نگه دارید.

با روشن نگه داشتن پمپ آب، می توانید از جابجایی آب و کاهش دما جلوگیری کنید.

سپس برای رفع ارور E08 چیلر هانلی دستگاه لیزر، باید وضعیت رله دستگاه را بررسی کنید.

چرا که ممکن است رله دستگاه گیر کرده باشد که در این صورت نیاز به تعمیر یا تعویض دارد.



بروز خطای E08 در چیلر هانلی، می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد اما با انجام اقدامات صحیح و بررسی دقیق، می توانید این مشکل را به سرعت برطرف کنید.

در صورتی که با وجود تلاش های خود موفق به رفع مشکل نشدید، توصیه می کنیم با کارشناسان متخصص ما در شرکت فایبر تک تماس بگیرید تا شما را در این زمینه راهنمایی کنند.

از طرفی اگر با سایر خطاها مثل E07 نیز روبه رو شدید، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به آن به [مطلب خطای E07 چیلر هانلی دستگاه لیزر](#) مراجعه کنید.