

# فایبر تک

شرکت رویین پولاد ایرانیان

راهنمای خطای E1 و دمای بالای چلیر S&A دستگاه لیزر

[FiberTechco.com](http://FiberTechco.com)

[Info@Fibertechco.com](mailto:Info@Fibertechco.com)

09366727860

021-4425 6402

021-4423 0641

تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار امیرکبیر، پلاک 21A



## راهنمای خطای E1 و دمای بالای چیلر S&A

### دستگاه لیزر برش



یکی از خطاهای رایج در چیلرهای S&A، خطای E1 است.

خطای E1 چیلر S&A دستگاه لیزر در راهنمای اصلی دستگاه، دمای بالای محیط ذکر شده است و دستگاه، دمای ۲۴ درجه را نشان می‌دهد.

راه حل دمای بالای چیلر S&A دستگاه لیزر، مسلماً این است که دما را پایین آورید اما چطوری؟

با مشاهده‌ی ویدئوی زیر، می‌توانید به‌صورت کامل با انواع راه حل ارور E1 چیلر S&A دستگاه لیزر آشنا شوید:



جهت مشاهده ویدئو روی لینک زیر کلیک کنید

[ارور E1 چیلر S&A دستگاه لیزر](#)

مشاهده می‌کنید که روش‌های رفع خطای E1 در چیلرهای شرکت S&A دشوار نیست و به‌راحتی می‌توان این خطا را رفع کرد.

با وجود این برخی خطاها رفع نمی‌شوند و حاکی از خراب شدن دستگاه هستند.

در این حالت اگر مجبور شدید چیلر جدیدی جایگزین کنید، حتماً این دستگاه را از مراکز معتبر و همراه با گارانتی تهیه کنید تا طول عمری بالا داشته باشد.

گفتنی است فایبرتک، انواع چیلر از برند S&a را همراه با ضمانت و قیمت مناسب عرضه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به صفحه‌ی [چیلر لیزر S&A](#) مراجعه کنید.

در ادامه همراه ما باشید تا این خطا را بهتر بررسی کنیم.

### بررسی خطای E1 چیلر S&A دستگاه لیزر و روش رفع آن




در حالتی که خطای E1 چیلر S&A دستگاه لیزر ظاهر می‌شود، کمپرسور به سختی کار می‌کند.

راه حل دمای بالای چیلر S&A دستگاه لیزر، این است که:

#### ۱. چیلر را از اطراف فاصله دهید

پیش از هر چیز برای رفع ارور E1 چیلر S&A دستگاه لیزر، باید چیلر را از دیوار و وسایل کناری فاصله دهید.

بهتر است این فاصله برابر با ۱ تا ۱,۵ متر باشد تا گردش هوا در اطراف چیلر به‌خوبی برقرار شود.





## ۲. فیلترهای چیلر را تمیز کنید

گاهی اوقات علت بروز خطای E1، کثیفی فیلترهای چیلر است.

در این حالت، باید فیلترها را با پمپ باد و یا آب تمیز کنید.

سپس دمای محیط را با کمک کولر خنک کنید تا چیلر، کارکرد بهتری داشته باشد.



در این مطلب سعی کردیم به بررسی خطای E1 چیلر S&A دستگاه لیزر بپردازیم و روش رفع این خطا را نیز ارائه دهیم.

با وجود این ممکن است با کمک این راه حل‌هایی که ارائه دادیم، نتوانید ارور E1 را رفع کنید.

در این شرایط، می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی‌های دقیق‌تر با کارشناسان ما در شرکت فایبر تک تماس بگیرید.

از طرفی اگر حین کار با چیلر s&a با خطای E2 نیز روبه‌رو شدید، کافی است برای دستیابی به یک راه حل مطمئن به [مطلب راهنمای خطای E2 چیلر S&A دستگاه لیزر](#) مراجعه کنید.